



**REQUERIMENTO Nº 51/2024**

**Autoria:** Elenita Alves Xavier  
Barreiros  
**Nº do Protocolo:** 106/2024  
**Protocolado em:** 26/11/2024 11h01

RETIRADA DE UM QUEBRA-MOLA EXISTENTE EM FRENTE AO Nº 246 DA RUA BOM JESUS, POR SER CONSIDERADO IRREGULAR.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:

O referido quebra-molas encontra-se totalmente irregular, sem qualquer tipo de sinalização, seja por meio de placa ou faixa pintada no asfalto. A ausência de sinalização adequada tem causado trepidações constantes devido ao tráfego intenso de veículos pesados, o que vem provocando graves danos estruturais às residências, resultando em fortes trincas nas paredes.

Cabe destacar que, tempos atrás, uma casa vizinha desabou em razão dos mesmos problemas, o que agrava a preocupação com a segurança de todos os moradores da área.

Diante do exposto, solicito que o órgão competente tome as devidas providências para a retirada imediata do obstáculo, a fim de evitar mais danos e riscos à integridade dos imóveis e dos moradores.

Certo de sua atenção e esperando o pronto atendimento em nome dos moradores da mencionada rua, antecipo agradecimentos.

Elenita Alves Xavier Barreiros  
Vereador(a) Autor(a)





## EXTRATO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

**Documento:** Requerimento Nº 51/2024  
**Status:** processo de assinatura **FINALIZADO**  
**Data da Versão do Doct.:** 26/11/2024 11:00:57  
**Hash Interno:** id0xloyqox1hsubmfivno7ozlqgg8odfuiajaq9u



### Chave de Verificação

**HNQRH-UR85Q-UJ4SD-7IGNE-YEDES**

Para verificar a autenticidade deste extrato, acesse: [www.camaraaguaboa.mg.gov.br/validador](http://www.camaraaguaboa.mg.gov.br/validador) e informe a chave de verificação.

### Lista de Signatários Deste Documento

CPF	Nome Completo	Status da Assinatura
646.***.***-20	Elenita Alves Xavier Barreiros	<b>Assinado</b> em 26/11/2024 11:01

